



Праймер для стекла VHB™

Техническая информация

Август 1996

Описание продукта	Ввиду гидрофильных свойств стеклянной поверхности, в условиях высокой влажности вода может проникать под ленту VHB™ по поверхности стекла. Это приводит к ослаблению соединения ленты со стеклом при эксплуатации в условиях высокой влажности или контакта с водой, и может привести к полному разрушению соединения.	Для устранения этого эффекта следует применять силановый праймер для стекла, например в следующих случаях: Присоединение переплетов и декоративных раскладок к оконным стеклам. Крепление букв на стеклянную поверхность фасадов зданий.	Вклейка смотровых окошек приборов, работающих при высокой влажности. Сборка стеклянных перегородок ванн, комнат и других помещений с высокой влажностью.
Рекомендации по применению	Поверхность стекла должна быть чистой и сухой. Любые загрязнения в том числе отпечатки пальцев могут оказать влияние на адгезию.	Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт.	Температура нанесения праймера должна быть не ниже 15 °С.
Нанесение праймера	<ol style="list-style-type: none">1. Смочите чистую салфетку или кисть праймером.2. Участок стекла, на который будет наноситься лента, протрите в одном направлении салфеткой или кистью, смоченной в праймере.	<ol style="list-style-type: none">3. Для наилучшего результата слой праймера должен быть очень тонким, что может быть достигнуто следующими способами: Наносите праймер очень быстро так, чтобы он высохал по мере нанесения или Удалите избыток праймера сухой салфеткой сразу после нанесения	После нанесения праймера стекло не должно терять прозрачности. Помутнение стекла свидетельствует о избытке количества нанесенного праймера, которое следует удалить до высыхания чистой сухой салфеткой. Если избыток праймера не удалось убрать сразу, то следует удалить праймер полностью путем протирки изопропиловым спиртом и повторить процедуру нанесения праймера сначала.
Замечание	Ленту следует наносить непосредственно после высыхания праймера (в течение 5 минут). Праймер должен быть использован в течение 12 месяцев с даты изготовления.		
3М Россия Отдел промышленных клейких лент Москва, 121614 Ул. Крылатская дом 17 стр. 3 Бизнес-парк «Крылатские Холмы» Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475			